

An aerial photograph of a city, likely in Indonesia, showing a river flowing through it. The city is densely packed with buildings of various sizes and styles. In the foreground, there are some boats on the river and a few cars on a road. The overall scene is a mix of urban development and natural waterways.

**PEMBUATAN SK BUPATI/WALIKOTA
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 14 TAHUN 2018**

DASAR HUKUM

01

02

**STANDAR SK
KUMUH**

03

04

**PENETAPAN LOKASI
PRIORITAS**

05

06

**ALUR PENETAPAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA**

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH

**LAMPIRAN SK
KUMUH**

CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH

TABEL LOKASI
PETA SEBARAN LOKASI
PROFIL LOKASI

OUTLINE

Substansi	Permen 02/2016	Permen 14/2018
Pencegahan		
Bentuk dan Tata Cara	-	1. Pengawasan dan Pengendalian 2. Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kualitas		
Kriteria dan Indikator	7 Kriteria 19 Indikator	7 Kriteria 16 Indikator drainase lingkungan 5 → 3, pengelolaan persampahan 3 → 2
Penetapan lokasi	Hasil penilaian lokasi oleh Pemda Kab/Kota ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota	Hasil penilaian lokasi harus diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota


**POIN PERUBAHAN PERMEN PUPR 02/PRT/M/2016 MENJADI
PERMEN PUPR 14/PRT/M/2018**

No	Kriteria Kekumuhan	Permen PU No. 2 Tahun 2016	Permen PU No. 14 Tahun 2018
		Indikator Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Tingkat Kepadatan Bangunan
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
		Ketidaktersediaan Drainase	Ketidaktersediaan Drainase
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	
		Tidak Terpeliharanya Drainase	
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas Konstruksi Drainase

**POIN PERUBAHAN PERMEN PUPR 02/PRT/M/2016 MENJADI
PERMEN PUPR 14/PRT/M/2018**

No	Kriteria Kekumuhan	Permen PU No. 2 Tahun 2016	Permen PU No. 14 Tahun 2018
		Indikator Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

ALUR PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2018



STANDAR FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

03

STANDAR FORMAT SK KUMUH

1. Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



BUPATI/WALIKOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN/KOTA

BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/201 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program

Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota meliputi sejumlah ... (terbilang) lokasi, di ... (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang) hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai:

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.

dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTA

t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Tabel Daftar Lokasi

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administrasi, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan dilihat berdasarkan aspek pertimbangan lain.

Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/ kota berdasarkan tabel daftar lokasi dan deliniasi kumuh harus menyesuaikan dengan rencana RTRW Kab/ Kota terbaru agar tidak berada pada kawasan lindung, lahan kosong, lahan pertambangan dan perkebunan.

Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1/ 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Sedan g	Legal	C3 / 6
3															
dst															


Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)

Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)

LAMPIRAN SK KUMUH




Provinsi	=	Luas SK	=	Ha
Kab. /Kota	=	Luas Verifikasi	=	Ha
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa
		Jumlah KK	=	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit						Unit		Unit	
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha					Ha		Ha		


CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH YANG SESUAI DENGAN PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2018

NO	NAMA LOKASI	LUAS KUMUH (Ha)	LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	KLASIFIKASI	PRIORITAS
						JUMLAH	KEPADA TAN	LINTANG	BUJUR	NILAI KUMUH AWAL	KLASIFIKASI KUMUH	NILAI TOTAL	PERTIMBANGAN LAIN			
1	Kawasan DAS Brantas Hulu	1.52	RT001-RW005	KETAWANGGEDE	LOWOKWARU	491	<400 Jiwa/Ha	112 36' 49.688" E	7 56' 50.078" S	24	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	ILEGAL	C2	3
2		0.80	RT002-RW005	KETAWANGGEDE	LOWOKWARU	378	<400 Jiwa/Ha	112 36' 52.004" E	7 56' 53.860" S	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
3		0.85	RT003-RW005	KETAWANGGEDE	LOWOKWARU	310	<400 Jiwa/Ha	112 36' 54.465" E	7 56' 56.722" S	23	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
Subtotal		3.17														
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.00	RT001-RW001	RAMPAL CELAKET	KLOJEN	182	<400 Jiwa/Ha	112 38' 11.189" E	7 58' 0.395" S	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
Subtotal		6.00														
5	Kawasan Industri	2.13	RT005-RW005	PURWANTORO	BLIMBING	143	<400 Jiwa/Ha	112 38' 28.650" E	7 56' 54.187" S	24	KUMUH RINGAN	7	Sedang	ILEGAL	C4	6
Subtotal		2.13														
6	Kawasan DAS Bango	0.99	RT003-RW004	SAWOJAJAR	KEDUNGKANDANG	254	>400 Jiwa/Ha	112 39' 21.122" E	7 58' 0.366" S	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
7		1.99	RT005-RW002	SAWOJAJAR	KEDUNGKANDANG	333	>400 Jiwa/Ha	112 39' 10.789" E	7 58' 27.214" S	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
8		1.63	RT005-RW003	POLEHAN	BLIMBING	121	<400 Jiwa/Ha	112 38' 55.578" E	7 59' 10.664" S	23	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
9		3.22	RT006-RW003	POLEHAN	BLIMBING	305	<400 Jiwa/Ha	112 38' 49.653" E	7 59' 15.357" S	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
10		0.48	RT007-RW003	POLEHAN	BLIMBING	292	>400 Jiwa/Ha	112 38' 38.378" E	7 59' 12.527" S	18	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	ILEGAL	C2	3
11		1.58	RT010-RW003	POLEHAN	BLIMBING	246	<400 Jiwa/Ha	112 38' 54.213" E	7 59' 5.525" S	19	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	ILEGAL	C2	3
Subtotal		9.89														
12	Kawasan Kebonsari	0.95	RT012-RW003	KEBONSARI	SUKUN	180	<400 Jiwa/Ha	112 37' 24.517" E	8 1' 16.978" S	17	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	ILEGAL	C2	3
Subtotal		0.95														
13	Kawasan DAS Metro dan Kali Kasin	4.00	RT002-RW008	BANDULAN	SUKUN	126	<400 Jiwa/Ha	112 36' 23.566" E	7 59' 22.298" S	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
14		0.75	RT004-RW008	BANDULAN	SUKUN	92	<400 Jiwa/Ha	112 36' 26.012" E	7 59' 23.247" S	20	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
15		1.00	RT005-RW008	BANDULAN	SUKUN	92	<400 Jiwa/Ha	112 36' 30.561" E	7 59' 25.746" S	20	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3
16		0.18	RT004-RW010	TANJUNGREJO	SUKUN	150	>400 Jiwa/Ha	112 36' 51.641" E	7 59' 46.579" S	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	ILEGAL	C2	3

TABEL LOKASI



PETA SEBARAN LOKASI DELIENASI KUMUH



CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH YANG SESUAI DENGAN PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2018

TINGKAT KEKUMUHAN AWAL				
Provinsi	: JAWA TIMUR	Luas SK	8.94	Ha
Kab/Kota	: KOTA MALANG	Luas Verifikasi	8.94	Ha
Kecamatan	: SUKUN	Jumlah Bangunan	407	Unit
Kawasan	: KEBONSARI	Jumlah Penduduk	1,680	Jiwa
		Jumlah Bangunan	469	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	141.00	Unit	34.64%	1
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1				
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	0	Ha	0.00%	0
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3				
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1				
	c. Ketidaksihesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	76.00	Unit	18.67%	0
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1				
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	50.00	Meter	1.32%	0
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1				
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	2,193.00	Meter	57.79%	3
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				

CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH YANG SESUAI DENGAN PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2018

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
		76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5				
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
		76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5				
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	66.00	KK	14.07%	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
		76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	5				
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1				
		76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5				
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	264.00	Meter	8.03%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				
		76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5				
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	1,857.00	Meter	56.46%	3
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1				
		76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5				
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	1.00	KK	0.21%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1				
		76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	303.00	KK	64.61%	3

CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH YANG SESUAI DENGAN PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2018

CONTOH LAMPIRAN SK KUMUH

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
	Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	469.00	KK	100.00%	5
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1				
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	108.00	KK	23.03%	0
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1				
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	-	Unit	0.00%	0
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1				
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	249.00	Unit	61.18%	3
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN				TOTAL NILAI		18	
71 - 95		KUMUH BERAT				TINGKAT KECUMUHAN KUMUH RINGAN	
45 - 70		KUMUH SEDANG					
19 - 44		KUMUH RINGAN					

PROFIL LOKASI



TERIMA KASIH